



O DRYBOX Aditivo Moldura Externa é um produto compatível com argamassa cimentícia, tendo como característica alta aderência quando aplicado sobre EPS, além de proporcionar um revestimento com flexibilidade, resistência e baixa espessura (2 à 3 mm), resultando em peças mais leves.

ESPECIFICAÇÃO

- Cor branca
- PH: 6 á 7
- Solvente: Água
- Densidade: 1,00 ±0,05 g/cm³
- Secagem por evaporação

INDICAÇÃO

É indicado na fabricação de peças arquitetônicas em EPS com utilização exterior nas edificações, tais como molduras, rosetas, beirais, etc, além de permitir um acabamento com aparência de concreto/argamassa.

APLICAÇÃO

DRYBOX Obras Secas LTDA

Al. Bom Pastor, 1464 – Campina – São José dos Pinhais – PR – CEP: 83015-140

- A peça a ser tratada deverá ser revestida com véu de poliéster, com malha de abertura de 2X2mm, através de colagem com cola de contato.
- Diluir o DRYBOX Aditivo Moldura Externa na proporção de 1:3 de água em volume.
- Misturar 1 parte de argamassa colante ACI para 1 parte de cimento CPIIE em volume.
- Adicionar a solução de água +DRYBOX Aditivo Moldura Externa à mistura de pós, até obter consistência fluída o suficiente para aplicação com pincel.
- Aplicar em 3 demãos cruzadas sobre o véu de poliéster, aguardando secagem entre demãos.

CONSUMO

- 150 g/m² de revestimento (2mm de espessura).

VALIDADE

- Válido por 09 meses a partir da data de fabricação, respeitadas as indicações de conservação especificadas no rótulo.

EMBALAGEM

- Disponível em baldes de 10 e 20 KG..

GARANTIA

DRYBOX Obras Secas LTDA

Al. Bom Pastor, 1464 – Campina – São José dos Pinhais – PR – CEP: 83015-140

- As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em nossa experiência, ensaios e desempenho confirmado em obras. A uniformidade dos produtos Drybox decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso controle de qualidade.
- Como fabricante, temos o compromisso de orientar e indicar os produtos e métodos de execução, de toda a nossa linha e com isso garantimos o desempenho proposto, com exceção de surgimento de patologias, oriundas de falha em processos construtivas anteriores, ou de má aplicação.

ENG. ROBERTO ALBERO
GERENTE TÉCNICO